



Chers fondateurs, chers amis de Villemont,

L'automne nous a livré un nouveau logo. Belle déclinaison de celui, rudimentaire, qui était le nôtre.

Et la douceur ambiante a été propice à la prolongation des travaux en extérieurs : le colombier Est, totalement échafaudé, a pu voir sa toiture examinée à la loupe avant d'être déposée soigneusement. Les pièces de charpente récupérées vont servir de modèle à la fabrication en cours d'éléments neufs. Les têtes de murs, dépouillées de leur maçonnerie désagrégée, ont été arasées. (voir cliché ci-dessous) Puis elles ont été protégées avec un bâchage pour la période hivernale. Une couverture temporaire du cœur du bâtiment parachève le parapluie intérieur



Dans le parc, le talus Est qui longe la plateforme derrière le corps de logis a été modelé, à l'identique de son vis-à-vis (terminé au printemps). On a planté les mêmes ifs, destinés à constituer des dés végétaux alignés. Puis il a fallu se préoccuper d'organiser la liaison entre talus, chemin et canal. Une rude affaire, compliquée par une topographie capricieuse. Un muret est en construction.

Les abords poursuivent leur mutation. C'est la perspective d'entrée qui est actuellement l'objet de nos soins : d'importants décaissements sont en cours pour égaliser et libérer la grange Est des terres accumulées. Une charmille en hémicycle est en plantation. A découvrir au printemps.



nouveau logo

Emilie GABOURY (graphiste de profession et fille de Benoît CHALUFOUR, membre émérite de l'Association de Sauvegarde de Villemont) a réalisé pour nous ce beau logo. Voilà déjà quelques exemples d'utilisation.




Colombier Est



vu depuis
le parterre de buis,
(coté chapelle et parc)



Après enlèvement de la couverture, on découvre les bois de charpente. Certains sont très dégradés. Tandis que d'autres, nombreux, pourront être réutilisés.




examen
du lanternon
en atelier

par l'architecte MH
(M. TRUBERT, à gauche)
et le charpentier (M. GRIFFET)

La maçonnerie des têtes de murs a beaucoup souffert des infiltrations d'eau. Et, par endroit, elle s'est très désagrégée. L'arasement a dû être descendu jusqu'au niveau sain. En supprimant deux rangs de boullins.



Pour se prémunir de l'hiver, des protections ont été disposées à l'intérieur du colombier et les têtes de murs ont été couvertes.



paré pour l'hiver



parc côté nord



Récupéré sur internet : ce cliché plongeant dû à un photographe pilote inconnu fournit un bel aperçu des talus prolongeant les ailes du château.

A droite, on voit la forme du talus Est, récemment planté d'ifs.

Et ci-dessous, en cours, les travaux de réalisation d'un muret pour finir les talus, en parallèle du canal.



Le pilier est l'oeuvre d'Aubin, tailleur de pierre de Villemont.

parc côté sud

Au fil du temps des amas de terres s'étaient amoncelés contre la grange Est, en partie enterrée.



vue été 2011

D'importants décaissements (80 cm) sont engagés sur toute la surface Sud pour retrouver un niveau de terre naturelle équivalent à celui de l'autre grange (Ouest)



Travaux de décaissement le long de la grange



Vue d'automne sur le talus Est du futur jardin à la française