



Chers fondateurs, chers amis de Villemont,

Voici venue notre première lettre de liaison. A parution régulière, elle est destinée à vous tenir informé de l'avancement des travaux. Au fur et à mesure des numéros vous pourrez ainsi suivre les différentes étapes de la restauration engagée grâce à l'aide précieuse de la fondation d'entreprise et de ses généreux donateurs. Qu'ils en soient encore remerciés.

Nous attendons pour la mi-juin le dépôt de l'étude préalable que rédige Monsieur TRUBERT, Architecte en Chef des Monuments Historiques. Avec ce document pourront être engagées les premières interventions sur le château. Nous y reviendrons.

Pour l'heure, ce sont les cuisines puis les communs Est qui ont mobilisé les énergies, avec déjà de beaux résultats. Sans oublier l'allée d'entrée et le parc.



travaux intérieurs : cuisines



vue des cuisines après piquetage

Jess, le maçon, est arrivé à Villemont au début du mois de janvier 2010, alors que toute la région était recouverte d'une épaisse couche d'environ 40 cm de neige. Autant dire qu'il n'était pas très évident de se livrer à des travaux de maçonnerie en extérieur. Il a donc trouvé refuge dans les anciennes cuisines, durant toute la période de neige et de froid, jusqu'à la fin du mois de février.

De quoi :

- décoller précautionneusement le carrelage ciment du XIXème qui ornait le sol de motifs géométriques très en vogue à cette époque,
- décaisser d'environ 20 cm pour permettre la réalisation d'une future chape qui enserrera les réseaux,
- reprendre la cheminée dont le tablier, cassé, s'affaissait,
- réaliser la niche qui accueille l'arrivée électrique (à droite sur la photo),
- et surtout piqueter l'ancien enduit, en purgeant les joints dont certains s'étaient pour partie vidés de leur mortier à l'époque où la voute était aux intempéries.

allée d'entrée

6 tilleuls placés (il y a une douzaine d'années) trop près du pavillon d'entrée en masquaient la vue. Arrachés ils ont été replantés dans le parc.



coin de parc

Pour créer une perspective à la française, des arbres ont été abattus en fond de parc et d'autres plantés en alignement



restauration des communs Est : mur arrière

Avec le mois de mars, le temps, bien que pluvieux, a permis des travaux plus consistants de maçonnerie, notamment par la reprise devenue extrêmement urgente du mur arrière des communs Est.

Après avoir arasé toute la partie aérienne, éboulée, il a fallu le reconstruire en partant de l'ancienne semelle

Ce qui exige une sélection des anciens moellons qu'il faut nettoyer puis sélectionner selon leur épaisseur, pour les intégrer dans une maçonnerie aux rangs parfaitement formés.



décembre 2009



mars 2010



avril 2010


On a du mal à imaginer la quantité de pierres et de mortier nécessaire pour un mur de 60 cm d'épaisseur et de plus de 10 m de long.

Admirer la belle régularité des rangs de moellons.



pour se reperer :

Voilà un plan général de Villemont avec la localisation des différentes interventions depuis ce début d'année, cuisines et murs des communs est.



Les voutes reconsolidées sont en appui sur le mur arrière en cours de reconstruction. On les distingue bien sous les bâches : (voir photos ci dessus).

reprise des murs de voutes



février 2010

Le mur de refend du colombier a énormément souffert d'infiltrations pernicieuses, à sa liaison avec le mur arrière. Une surface d'environ 20 m² s'était effondrée sur une profondeur de 25 à 40 cm. Sur l'autre parement repose une voute.

Eboulé sur ses deux faces, ce mur qui soutient aussi l'escalier du colombier appelait une reprise urgente.

(Voir reconstruction photo ci-contre)



En regardant bien, sous les étais, on voit les racines qui s'étaient faufilees à la verticale dans la maçonnerie. (photo gauche)

Après reprise : (photo droite)

