



Chers fondateurs,
Chers amis de Villemont,

La page d'accueil du site internet www.villemont.net a pu se parer de cette superbe vue aérienne, captée au mois d'août, qui offre une vue panoramique plongeante sur le parc. On peut observer au premier plan les deux parterres en quart de lune, bordés d'une charmille naissante. Mais la vie végétale connaît aussi son aboutissement : la violence d'un orage d'été aura eu raison d'un conifère centenaire qui trônait derrière le corps de logis. Très près, trop près des bâtiments pour pouvoir être abattu, il a dû subir un traitement tout à fait particulier. Chirurgical.



photo aérienne : Boudouin de KEGHEL

Résolument aériens, les autres travaux de l'été se sont tous tenus en hauteur. D'abord avec la pose de la coiffe du colombier. Puis, délaissant les travaux de restauration, nous sommes allés au secours des toitures fuyardes sur les deux granges. Car, les couvertures provisoires (trop) rapidement posées - il y a maintenant 17 ans, au tout début du sauvetage du site - manifestaient des signes inquiétants d'inefficacité. C'est pourquoi il a été prévu à leur remplacement. 2 mois de travail pour 5 chantiers au total. Un peu répétitif, mais impératif.

disparition d'un géant

Au beau milieu du mois d'août, un vilain orage a foudroyé le sapin d'Espagne qui s'élevait à plus de 30 mètres au-dessus des massifs de buis : fendu de la tête au pied, il a fallu se résigner à le supprimer. Après élagage des deux charpentières, le débit se fait par tronçon. C'est très spectaculaire.



l'atelier de taille de pierres

C'est presque fini : après la couverture, le bardage extérieur est posé. Reste à terminer les portes. Puis il faudra ensuite mettre au point le système de récupération de l'eau utilisée pour lubrifier le sciage de pierres : en principe dans des cuves enterrées.



état initial



état actuel



lanternon du colombier : enfin ... !

Nous attendions ce moment depuis près d'un an. Et un mercredi d'octobre, le colombier des communs Est a enfin reçu sa coupole (c'est la touche finale à la restauration de ce « petit » bâtiment (tout de même : 8m x 8m = 64 m²) commencée il y a maintenant 2 ans, en septembre 2011).

Avec cette réalisation, nous signons la fin de la seconde restauration totale (après l'hémicycle d'entrée).



1^{er} chantier : toiture de la grange Ouest

Une infiltration au droit d'une lucarne a pourri une panne intermédiaire et plusieurs arbalétriers. Et il a aussi fallu refaire deux jambes de force d'une ferme, et la couverture en tuiles de cette partie.



reprise de charpente



couverture refaite



Echafaudage intérieur pour reprise des deux jambas de force

3 autres chantiers : (3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} travées)
sur l'aspect sud de la grange Est

3^{ème} travée



depuis l'intérieur

tuiles posées



4^{ème} travée



littelage

tuiles posées

En 1995, au tout début du sauvetage du site, les ferrassons ont été couverts en tôles tandis qu'on a seulement fait des retouches aux brisis. Près de 20 ans après, des fuites importantes ont obligé à reprendre



Grange Est été 2011 (avant décaissements : lettre n°8)

plusieurs de ces « rustines ». Certaines pièces de charpente étaient en effet totalement pourries (cf ci-dessous 5^{ème} travée), obligeant à une réfection totale des bois et couverture de 4 travées

et aussi un 5^{ème} chantier ... aspect nord Grange Est

côté cour d'Honneur

A l'intérieur de la Cour, le brisis de la toiture de la grange était troué en son extrémité Est. La travée entière était atteinte. Tous les arbalétriers, les coyaux et les liteaux ont été refaits.



état initial

en cours


une fois fini



avant

après

5^{ème} travée



vue intérieure